



# ZDJĘCIA Z POMIARÓW TERMOGRAFICZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO


Czeladź, os. Dziekana 7 a, b, c, d, e, f, g,




Czeladź, os. Dziekana 7 a, b, c, d, e, f, g, data wykonania zdjęć termowizyjnych: 18.01.2012 r.




Czeladź, os. Dziekana 7 a, b, c, d, e, f, g, data wykonania zdjęć termowizyjnych: 18.01.2012 r.



Czeladź, os. Dziekana 7 a, b, c, d, e, f, g, data wykonania zdjęć termowizyjnych: 18.01.2012 r.



Czeladź, os. Dziekana 7 a, b, c, d, e, f, g, data wykonania zdjęć termowizyjnych: 18.01.2012 r.



Czeladź, os. Dziekana 7 a, b, c, d, e, f, g, data wykonania zdjęć termowizyjnych: 18.01.2012 r.